

INHALTSVERZEICHNIS

1	EINLEITUNG	11
1.1	Themen und Fragestellungen	11
1.2	Forschungsstand	20
1.3	Methodisches Vorgehen	25
2.	INSTITUTION DENKMALPFLEGE	27
2.1	Hintergründe einer notwendigen regelbaren Denkmalpflege	27
2.2	Begriffe in der Denkmalpflege	31
2.2.1	Kulturgüterschutz – Geburt einer neuen Disziplin	31
2.2.2	Denkmal und Gebäude	35
2.2.3	Denkmalschutz und Denkmalpflege	38
2.2.4	Erhaltung und Renovation	41
2.2.5	Konservierung und Restaurierung	42
2.2.6	Veränderung und Anpassung	45
2.2.7	Anastylose und Wiederherstellung	47
2.2.8	Translozierung und Spolien	47
2.2.9	Akkumulation und Addition	48
2.2.10	Rekonstruktion und Nachbildung	48
2.3	Gesetzliche Grundlagen des Denkmalschutzes	49
2.4	An Kulturgütern beteiligte Personen und Institutionen	52
2.4.1	Architekt	52
2.4.2	Restaurator	54
2.4.3	Bauforscher	56
2.4.4	Tragwerksplaner	57
2.4.5	Weitere Spezialisten	58
2.4.6	Landesamt für Denkmalpflege	58
2.4.7	Genehmigungsbehörde	62
3	ANSPRUCH DER DENKMALPFLEGE	65
3.1	Umdenken und Wissen	65
3.2	Orientierung und Glaubwürdigkeit	67
3.3	Gebaute Phantasien – was ist zu tun?	71
3.4	Baukunst und Städtebau	76
3.5	Inventarisierung und Dokumentation	81
3.6	Zusammenfassende Bilanz	82
4	FALLBEISPIELE IM RHEIN-NECKAR-KREIS	85
4.1	Verwaltungsstrukturen	85
4.2	Sakrale Gebäude	87
4.2.1	Christliche Kirchen	87
4.2.2	Jüdische Synagogen	90
4.2.3	Evangelische Kirche in Wiesenbach	93
	<i>Ortsgeschichte</i>	93
	<i>Baugeschichtliche Entwicklung der Kirche</i>	97
	<i>Die maßgeblich beteiligten Personengruppen ab 1991</i>	100
	<i>Das veränderte Erscheinungsbild</i>	102
	<i>Zusammenfassende Wertung</i>	105

4.2.4	Evangelische Kirche in Gaiberg	107
	<i>Ortsgeschichte</i>	107
	<i>Baugeschichtliche Entwicklung der Kirche</i>	108
	<i>Die verantwortlichen Personengruppen ab 1994</i>	114
	<i>Ergebnisse und nichtreversible Aktivitäten</i>	115
	<i>Zusammenfassende Wertung</i>	118
4.2.5	Ehemalige Synagoge in Leutershausen	119
	<i>Ortsgeschichte</i>	110
	<i>Baugeschichtliche Entwicklung der Synagoge</i>	122
	<i>Die verantwortlichen Personengruppen ab 1985</i>	126
	<i>Zurückgebaute Geschichte und verlorengegangene Identität</i>	127
	<i>Zusammenfassende Wertung</i>	132
4.3.	Profane Gebäude	134
4.3.1	Einführung	134
4.3.2	Wohn- und Geschäftshaus in Eberbach, Hauptstraße 21/23	136
	<i>Ortsgeschichte</i>	136
	<i>Baugeschichtliche Entwicklung des Wohn- und Geschäftshauses</i>	139
	<i>Die verantwortlichen Personengruppen ab 1999</i>	142
	<i>Verluste aufgrund mangelhafter Eingriffsmöglichkeiten</i>	144
	<i>Zusammenfassende Wertung</i>	147
4.3.3	Wohnhaus in Wiesenbach, Hauptstraße 68	148
	<i>Ortsgeschichte</i>	148
	<i>Baugeschichtliche Entwicklung des Wohnhauses</i>	151
	<i>Die tätigen Personengruppen ab 2002</i>	154
	<i>Ein neues Kulturdenkmal als Fortschreibung des Gebäudes</i>	156
	<i>Zusammenfassende Wertung</i>	160
4.3.4	Wohnhaus in Neidenstein, Schloßstraße 6	161
	<i>Ortsgeschichte</i>	161
	<i>Baugeschichtliche Entwicklung des Wohnhauses</i>	163
	<i>Die beteiligten Personengruppen ab 1999</i>	166
	<i>Diskussionswürdige Restaurationen</i>	167
	<i>Zusammenfassende Wertung</i>	173
4.4	Städtebauliches Ensemble in Ladenburg	174
4.4.1	Einführung	174
4.4.2	Ortsgeschichtliche Entwicklung	177
4.4.3	Charakteristische Straßen- und Platzsituationen	180
4.4.4	Änderungen innerhalb der Gesamtanlage	183
4.4.5	Zusammenfassende Wertung	190
5	SYNTHESE UND ANALYTISCHE ENTSORGUNG	193
5.1	Vorbemerkungen	193
5.2	Veränderungen	194
5.3	Widersprüchlichkeiten	209
5.4	Entsorgung	224
5.5	Das Ziel einer „Doktrin der Denkmalpflege“	236
6	QUELLEN UND LITERATUR	240
6.1	Quellen	240
	Verwendete Gutachten	240
6.2	Literatur	240
7	VERWENDETE ABKÜRZUNGEN	252